

FILTERMIST Zubehör Filtersysteme

Rauchfilter

- dient dem Filtern von Rauchanteilen die durch Schweißergeräusche entstehen können
- für Partikelgrößen < 1µm
- ab S400 Filterklasse H13 auf Anfrage lieferbar

Beschreibung	S-Serie / X-CEL2	X-CEL	F-Serie 6 bis 8	Artikel-Nr.	€
Rauchfilter EN 779 2002 Filterklasse F8	S200	-	-	902070 0002	529,-
Rauchfilter EN 779 2002 Filterklasse F8	S400, S800, FX200, FX3002	FX2000	F7	902070 0011	539,-
Rauchfilter EN 779 2002 Filterklasse F8	FX4002, FX5002	FX3000, FX4000, FX5000, FX6000	-	902070 0004	549,-
Rauchfilter EN 779 2002 Filterklasse F8	FX6002, FX7002	FX7000	F13 bis F34	902070 0001	559,-

9102



Rauchfilter mit Prüfzeugnis

Feinstpartikelfilter

• kompakte und kostengünstige Methode, um feinste Ölnebelpartikel aus der Werkstattluft zu entfernen

- Synthetisches Hightech-Filtermaterial mit einem Drainage-Effekt
- Ermöglicht die Rückführung von gefiltertem Öl über ein patentiertes Venturi-Saugsystem - verlängert die Lebensdauer des Filters und senkt die Betriebskosten.
- Zertifiziert nach EPA Klasse E10

Bezeichnung	passend zu Modell	Artikel-Nr.	€
Nachfilter S-Fusion	S200, S400, S800	902070 0200	1.469,-
Nachfilter FX-Fusion	FX4002, FX5002, FX6002, FX7002	902070 4002	1.519,-
Adapter	S200	902070 0210	212,-
Adapter	FX6002, FX7002	902070 0230	549,-

9101

ideal für Zerspanungsprozesse mit reiner Ölkühlung und Hochdruckpumpen



Schalldämpfer

- reduziert den Lärmpegel um 5 bis 10 dB
- nicht in Verbindung mit dem Rauchfilter nutzbar

Beschreibung	passend zu Modell	Artikel-Nr.	€
Schalldämpfer	FX4002, FX5002	902050 1079	495,-
Schalldämpfer	FX6002, FX7002	902050 0070	639,-

9102



Schalldämpfer

Montagekits

Inhalt	passend zu Modell	Artikel-Nr.	€
Flansanschluss Ø 75 mm, 3 m Schlauch Ø 75 mm, 2 Schlauchschellen Ø 75 mm, F-Monitor 2	S200	902070 0067	939,-
Flansanschluss Ø 100 mm, 3 m Schlauch Ø 100 mm, 2 Schlauchschellen Ø 100 mm, F-Monitor 2	S400, S800, S400, S800, FX4002 mit Reduzierung	902070 0068	949,-
Flansanschluss Ø 150 mm, 3 m Schlauch Ø 150 mm, 2 Schlauchschellen Ø 150 mm, F-Monitor 2	S400, S800, FX4002	902070 0069	1.029,-
Flansanschluss Ø 200 mm, 3 m Schlauch Ø 200 mm, 2 Schlauchschellen Ø 200 mm, F-Monitor 2	FX5002, FX6002, FX7002	902070 0070	1.059,-

9102



Überwachungssystem F-Monitor

- **misst den Luftstrom und die Laufzeit der Filteranlage**
- **F Monitor 2+ misst zusätzlich die Motortemperatur und Vibrationen**
- Ein LED Ampelsystem warnt den Maschinenbediener oder zeigt einen nötigen Service an.
- App-Steuerung über **Bluetooth Schnittstelle**
- Der optional erhältliche Sensor überwacht die Vibrationen und die Temperatur (bei F-Monitor 2+ bereits im Lieferumfang enthalten)



902011 0001



902011 0002

Modell	Beschreibung	Artikel-Nr.	€
F Monitor 2 inkl. Zubehör, ohne Sensor	misst Luftstrom und Zeit	902011 0001	739,-
F Monitor 2+ inkl. Zubehör, mit Sensor	misst Luftstrom, Zeit, Vibration und Temperatur	902011 0002	819,-

9102



YouTube Anwendungsfilm

Sensor

Beschreibung	passend zu Modell	Artikel-Nr.	€
Sensor	F-Monitor 2	902011 0010	148,50

9102



Ersatzteile, Verbrauchsmaterial
• bitte die Seriennummer der Filteranlage beachten!

Beschreibung	S-Serie / X-CEL2	X-CEL	F-Serie 6 bis 8	Artikel-Nr.	€
Austrittsfilter	S200	-	-	902070 0058	67,20
	S400, S800	-	-	902070 0059	67,20
	FX2002, FX3002	FX2000	F7 alle Serien	902070 0021	55,60
	FX4002, FX5002	FX3000 bis FX6000	-	902070 0025	128,-
	FX6002, FX7002	FX7000	F13, bis F34 Serie 7 und 8	902070 0020	103,-
Deckeldichtung	S200	-	-	902070 0057	16,50
	-	-	F7	902070 0031	21,90
	S400, S800, FX2002, FX3002	FX2000	-	902070 0027	18,60
	FX4002, FX5002	FX3000 bis FX6000	-	902070 0026	23,70
	FX6002, FX7002	FX7000	F13 bis F34 Serie 7 und 8	902070 0043	18,50
Satz Filtereinsätze	S200	-	-	902070 0054	36,40
	S400, FX2002	FX2000	F7 alle Serien	902070 0055	41,40
	S800, FX3002	-	-	902070 0056	63,80
	FX4002	FX3000, FX4000	-	902070 0023	64,40
	FX5002	FX5000, FX6000	-	902070 0022	71,10
	FX6002, FX7002	FX7000	F28 Serie 6 und 7, F34	902070 0010	63,30
	-	-	F13, F21 Serie 6 und 7	902070 0014	51,40
	-	-	F14, F21 ab Serie 8	902070 0013	51,40
-	-	F28 ab Serie 8	902070 0012	63,30	
Motor 0,18 kW	S200	-	-	902070 0101	529,-
Motor 0,55 kW	S400, S800	FX2000	F7	902070 0100	629,-
Motor 1,1 kW	FX4002	FX3000	F13, F14, F21	902070 0105	929,-
Motor 1,50 kW	FX4002	FX4000 bis FX6000	F14 bis F28	902070 0102	989,-
Motor 2,20 kW	FX5002 bis FX7002	FX7000	F34	902070 0103	1.019,-
Trommel inkl. Filtermatten	S200	-	-	902070 0006	485,-
	S400	-	-	902070 0007	485,-
	S800	-	-	902070 0008	799,-
	FX2002	FX2000	F7	902070 0035	485,-
	FX3002	-	-	902070 0046	639,-
	FX4002	FX3000, FX4000	-	902070 0034	819,-
	FX5002	FX5000	-	902070 0033	849,-
	FX6002	-	F34	902070 0048	879,-
	FX7002	FX7000	-	902070 0044	1.159,-
	-	FX6000	-	902070 0032	849,-
	-	-	F13, F14, F21	902070 0111	949,-
	-	-	F28 alle Serien	902070 0112	949,-
Vibrationsdämpfer für Motormontage	S400, S800	FX2000	F7	902070 0037	81,20
	FX4002 bis FX7002	FX3000 bis FX7000	F13 bis F34	902070 0036	117,50
Wartungs-Kit: Filtermatten, Austrittsfilter, Deckeldichtung, Vibrationsdämpfer	S200	-	-	902070 0060	112,-
	S400	-	-	902070 0061	192,50
	S800	-	-	902070 0062	207,-
	2002	FX2000	-	902070 0041	162,50
	FX3002	-	-	902070 0042	178,-
	FX4002	FX3000, FX4000	-	902070 0040	286,-
	FX5002	FX5000, FX6000	-	902070 0039	286,-
	FX6002, FX7002	FX7000	-	902070 0047	286,-
	-	-	F7	902070 0053	201,-
	-	-	F14, F21 Serie 8	902070 0051	286,-
	-	-	F28 Serie 7, F34 Serie 7 und 8	902070 0049	286,-
-	-	F28 Serie 8	902070 0050	286,-	

9102



Austrittsfilter



Deckeldichtung



Filtereinsätze



Motor



Vibrationsdämpfer



Wartungs-Kit

